



# KIA - 優質中古車輛檢查說明書

鑑定單位：	PT	鑑定號碼：	K00549
鑑定據點：	屏東	鑑定人員：	陳啟明
鑑定日期：	2022/8/3		

車輛照片



## 車輛來源敘述

車輛來源： 新車  中古車  
 營業車輛： 是  否


其它說明：

## 車籍資料

車牌號碼：BDU-2861	車 型：CK-G20F3 STINGER PE 2.0 GT Line
車身號碼：	廠 牌：KIA
引擎號碼：	車 色：陶瓷銀
排 氣 量：1998C.C	產 地：韓國
使用燃料：汽油	生產日期：2021/06
傳 動：後輪驅動	領牌日期：2021/11/4
排檔型式：八速手自排	參考里程：5,380KM (以實車為主)

## 重點項目檢查 (詳閱附件檢查表)

項目	檢查結果	項目	檢查結果
車輛結構 (是否有經過切割或焊接·車身框架受損)	無異常狀況	車輛外觀	無重大損傷
車身/引擎號碼狀況 (是否有變造)	無異常狀況	車輛內裝	無重大損傷
車輛是否有遭泡水	無異常狀況		
五油三水及燈光檢查	無異常狀況		
引擎本體	無異常狀況		
變速箱本體	無異常狀況		
方向機本體	無異常狀況		
起動馬達及路試狀況	無異常狀況		
車內功能檢查	無異常狀況		



### KIA - 優質車輛檢查說明書：

此表紀錄檢查當時車輛的實際狀況，詳細檢查指定項目。  
 重點項目檢查內容請詳閱檢查表附件。