


KIA - 優質中古車輛檢查說明書

| | | |
|---|-------------|---|
| 鑑定單位：SDAK | 鑑定號碼：K00575 | 車輛照片  |
| 鑑定據點：內湖 | 鑑定人員：陳柏誠 | |
| 鑑定日期：2022/11/10 | | |
| 車輛來源敘述 | | |
| 車輛來源： <input type="checkbox"/> 新車 <input checked="" type="checkbox"/> 中古車 | | |
| 營業車輛： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |


其它說明：

車籍資料

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 車牌號碼：BNU-6572 | 車 型：CD-G15A1 European Edition |
| 車身號碼： | 廠 牌：KIA |
| 引擎號碼： | 車 色：焰光藍 |
| 排 氣 量：1482 C.C. | 產 地：斯洛伐克 |
| 使用燃料：汽油 | 生產日期：2021-06 |
| 傳 動：前輪驅動 | 領牌日期：2021/11/25 |
| 排檔型式：七速雙離合器自手排 | 參考里程：25,000KM (以實車為主) |

重點項目檢查 (詳閱附件檢查表)

| 項目 | 檢查結果 | 項目 | 檢查結果 |
|-----------------------------|-------|------|-------|
| 車輛結構 (是否有經過切割或焊接·車身框架受損) | 無異常狀況 | 車輛外觀 | 無重大損傷 |
| 車身/引擎號碼狀況 (是否有變造) | 無異常狀況 | 車輛內裝 | 無重大損傷 |
| 車輛是否有遭泡水 | 無異常狀況 | | |
| 五油三水及燈光檢查 | 無異常狀況 | | |
| 引擎本體 | 無異常狀況 | | |
| 變速箱本體 | 無異常狀況 | | |
| 方向機本體 | 無異常狀況 | | |
| 起動馬達及路試狀況 | 無異常狀況 | | |
| 車內功能檢查 | 無異常狀況 | | |



KIA - 優質車輛檢查說明書：

此表紀錄檢查當時車輛的實際狀況，詳細檢查指定項目。
重點項目檢查內容請詳閱檢查表附件。