



KIA - 優質中古車輛檢查說明書

鑑定單位：SDAK 鑑定號碼：K00669
鑑定據點：北投 鑑定人員：張原彰
鑑定日期：2024/9/24

車輛照片



車輛來源敘述

車輛來源： 新車 中古車
營業車輛： 是 否


其它說明：

車籍資料

車牌號碼：EAJ-7331 車型：CV-ELAF2 GT-line雙馬達e-AWD增程版
VIN號碼： 廠牌：KIA
產地：韓國 車色：珍珠白
電池容量：77.4 kwh 生產日期：2023-11
使用燃料：電動 領牌日期：2024/3/14
傳動：後輪驅動 參考里程：3000

重點項目檢查 (詳閱附件檢查表)

項目	檢查結果	項目	檢查結果
車輛結構 (是否有經過切割或焊接·車身框架受損)	無異常狀況	車輛外觀	無重大損傷
車身號碼狀況 (是否有變造)	無異常狀況	車輛內裝	無重大損傷
車輛是否有遭泡水	無異常狀況		
油水類及燈光檢查	無異常狀況		
SOH大電池健康度(90%以上)	無異常狀況		
減速器齒輪箱本體	無異常狀況		
方向機本體	無異常狀況		
路試狀況	無異常狀況		
車內功能檢查	無異常狀況		



KIA - 優質車輛檢查說明書：

此表紀錄檢查當時車輛的實際狀況，詳細檢查指定項目。
重點項目檢查內容請詳閱檢查表附件。